



MECANIQUE

TAMBOURS :

RIEN NE VA PLUS !!!

Depuis plusieurs mois, les conditions de travail aux moyeux tambours sont très difficiles pour les Moniteurs, C.I et les déchargeurs :

- ⇒ Diamètre 203, 52, 56, 65, chanfreins c'est ce que doivent contrôler les salariés qui sont au PQG des moyeux tambours A515, en plus des soufflures, défauts d'aspect, etc. . . .
- ⇒ Les autres moyeux tambours ont bien sur aussi des contrôles supplémentaires, mais heureusement pas aussi nombreux.
 - Pièces sales sorties M.A.L
 - Multitudes de contrôles
 - Matériel de contrôle usé par le temps
 - Fiabilité des machines pas toujours au rendez vous...

Cela entraine une présence régulière des maintenanciers, et des tâches supplémentaires pour le personnel qui travaille dans ce secteur.

La CFTC est intervenue pour dénoncer cette situation, des actions sont menées depuis notre intervention mais cela ne suffit pas...

Lors des dernières réunions D.P, la CFTC a soulevé ces difficultés, et continuera tant que ces problèmes ne seront pas atténués puis éliminés!!!

Pour la CFTC, la direction se doit de régler ces problèmes, les salariés n'ont pas à subir ces mauvaises conditions de travail.

Revendiquer Reconnaître Respecter