

## Attention danger !!! Le pas de travail n'est pas respecté !!!

Suite au déménagement des postes CVT sur la ligne RF du montage au système 2, **les salariés du secteur travaillent les uns sur les autres par manque de place.**

Ex :  **dans un pas de travail il y a trois postes :** Conducteur avant, latéral passager et coffre. Est-ce un nouveau standart ?  **Et la sécurité vous en faites quoi???**



- ✓ Ils sont obligés d'effectuer leur travail dans un espace réduit ce qui risque de provoquer des accidents (*pincement de doigt, porte dans le visage etc*)
- ✓ Cela oblige aussi à une concentration maximum pour ne pas blesser les collègues de travail.
- ✓ Cela génère du stress et des tensions inutiles dans le secteur.

**Qu'attend la direction ?  
Un accident du travail ?**

**La CFTC exige que les salariés de ce secteur puissent travailler dans de bonnes conditions et en toute sécurité et exige que la direction se mette au travail pour régler ce problème rapidement.**

**REVENDIQUER RECONNAITRE RESPECTER**